Bruhath Bengaluru Mahanagara Palike

QUALITY ASSURANCE/QUALITY CONTROL REPORT

Office of the Chief Engineer (Quality Assurance/Control) Annexure-05,
BBMP Head Office, Hudson circle Bengalore-001,
Ph.no:08022975541, E-mail ID:qualitycontrol.bbmp@gmail.com

QUALITY ASSURANCE/ QUALITY CONTROL REPORT

CE/QA/PR/662/2023-24, DATE: 10/10/2023

Name of Work	:	Construction of RO plant and Drilling of Bore wells Installation of Pump and Mortors providing pipeline and Additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenhalli Estimation Cost of 800.00 Lakhs.
Job Code	:	005-21-000092
Bill No.& Bill Amount	:	**3rd& Final Bill** **Rs. 24,26,981.00**
Name of The Contractor	:	**M/s. Sathya Borewell Cleaning**
Materials on which Tests Was Performed	:	1. Submersible Pumpset
Officers present during inspection	:	1. Sri. Nagappa AEE – Dasarahallisub division 2. Sri. Sridhar C AEE – Quality Assurance 3. Sri. Syed Jameel JE – Quality Assurance
Observations	:	➢ Physical Inspection was conducted by QA/QC at random locations. ➢ Physically verified Submersible Pumpset of borewell during inspection. ➢ The location wise photos are appended with this report.
Test Locations	:	Location 1:Sampigehalli Gundu Thopu Location 2:Dwaraka nagar Balaji Layout Location 3:Sapthagiri Layout (Kattigenahalli) Location 4:Thirumenahalli lake Location 5:Kalidas Layout Kattigenahalli Location 6:Kuvempu nagar Kattegenahali Location 7:Kogilu Bande road near Sri Anjaneya Temple Location 8:Vinayaka Nagar Near OHT Location 9:Agrahara layout 9th cross road Location 10: Shivapura Near temple Location 11:Srinivaspura Kogilu Location 12:Vinayaka Nagar 3rd cross road Location 13:Babanagar Near SLV Appartment

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Conclusion:

The file containing **3rd& final bill** has been submitted for the above work to QA department on 11.07.2023 requesting for spot inspection report. Engineers of QA/QC division have already visited the work spot on 03.08.2023.

During inspection, documents were made available by Engineer in charge of work for inspection.

Regarding Bore wells executed as per this bill, only location wise physical verification was done along engineer in charge of work. The location wise photos are appended with this report.

From the Warranty certificates furnished by Manufacturer, it is concluded that the results of the running of motor are in accordance with the standards/ specifications.. The results checked by QA/QC relates only for item tested in the particular location randomly.

Engineer In charge of work shall ensure that any changes/modifications in this particular work to be got approved from competent authority.

All materials or work not conforming to the requirements of the specifications shall be considered unacceptable and rejected. The unacceptable materials or works that are rejected shall be immediately removed unless the defects are corrected and approved by the engineer in-charge of work.

The concerned Engineer in charge of the work shall follow the direction issued by Chief Commissioner Letter number dated 01.08.2022 and 14.09.2022 and take necessary action as appropriate in accordance with the law.

Note:-

I. This report by QA/QC is pertaining to the work carried out in 3rd& final bill only.
II. Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.
III. Engineer in charge of work shall display details of work, work code, cost of project, start and completion date, and information of Engineer in charge of work with contact numbers at workspot.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Dr. Mahadevappa D Gouri Kalmeshwar Nivas, 1st Cross, 1st Main, Near Gundutopu Balaji Lakeview Layout, Balaji Lake View Layout, Agrahara, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.08596°
Long 77.613794°
03/08/23 06:25 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Dr. Mahadevappa D Gouri Kalmeshwar Nivas, 1st Cross, 1st Main, Near Gundutopu Balaji Lakeview Layout, Balaji Lake View Layout, Agrahara, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.085946°
Long 77.61374°
03/08/23 05:18 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Dr. Mahadevappa D Gouri Kalmeshwar Nivas, 1st Cross, 1st Main, Near
Gundutopu Balaji Lakeview Layout, Balaji Lake View Layout, Agrahara, Bengaluru,
Karnataka 560064, India
Lat 13.086026°
Long 77.613846°
03/08/23 05:18 PM GMT +05:30
Google



Construction of RO plant and Drilling of Bore wells Installation of Pump and Mortors providing pipeline and Additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bell
Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenhalli



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Dr. Mahadevappa D Gouri Kalmeshwar Nivas, 1st Cross, 1st Main, Near Gundutopu Balaji Lakeview Layout, Balaji Lake View Layout, Agrahara, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.085943°
Long 77.613821°
03/08/23 05:17 PM GMT +05:30
Google


GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Dr. Mahadevappa D Gouri Kalmeshwar Nivas, 1st Cross, 1st Main, Near Gundutopu Balaji Lakeview Layout, Balaji Lake View Layout, Agrahara, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.085914°
Long 77.613819°
03/08/23 05:16 PM GMT +05:30
Google


GPS Map Camera
Bengaluru, Karnataka, India
Dr. Mahadevappa D Gouri Kalmeshwar Nivas, 1st Cross, 1st Main, Near Gundutopu Balaji Lakeview Layout, Balaji Lake View Layout, Agrahara, Bengaluru, Karnataka 560064, India
Lat 13.085927°
Long 77.613838°
03/08/23 05:16 PM GMT +05:30
Google

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ Construction of RO plant and Drilling of Borewells installation

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —01—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ PR/79/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:–ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ **Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of Pump and Motors providing Pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli** ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:–ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:EE(Project)/YNK Zone/ WO/ **46** /2020-21 ದಿನಾಂಕ: **13–07–2020**

****

01) **Construction of RO Plant and Drilling of Borewells installation of Pump and Motors providing Pipeline and additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenahalli** ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**800.00** ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಲಹಂಕ ವಲಯಕ್ಕೆ 2019–20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**3747(CM Nava Nagarothana-Solid Waste Management)**ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ **005-21-000092** ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳನ್ವಯ ರೂ.**800.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

02) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s Sathya Borewell Cleaning** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.**5.00**%ರಷ್ಟು ರೂ.**7,50,53,155.09** ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **ನಅಇ 272 ಎಂಎನ್‌ವೈ 2019** ದಿನಾಂಕ:**01-07-2020** ರಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/**46/2020-21** ದಿನಾಂಕ: **13-07-2020** ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ **ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ** ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ.**23,18,434.00** ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1,08,547.00(including 12% GST)** ಒಟ್ಟು ರೂ.**24,26,981.00** ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಸ.ಕಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

03) ಕಾಪಾಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯ.ವ)

ಕೆಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (02)ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 02 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಪಡತ ಪೆಲ್ಲಾಪೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪೆರಿಂ ಕೈಮಗಾಂಯನ್ನು ಸುಗ-ಭೈವತೆನೆ ಎಸ್ಸಾನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ನೀತಿಗೆ ವರಂ ಇರುವುದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

(4) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣ-ಭೈವತೆ)

03/7/2023
Executive Engineer
Project Division
Yelahanka Zone
BBMP, Bangalore-92

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಂಖ್ಯೆ: 661
ದಿನಾಂಕ: 11/7/23
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(5) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ನೆಪಿಸಿ

11/07

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಂಖ್ಯೆ: 661
ದಿನಾಂಕ: 12/7/23
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(6) EE (QA - Yelahanka)

~~AEE-(QA) Yelahanka~~

ಕಂಡಿಕೆ (1)ರಿಂದ (4)ರ ವರೆಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಮಿಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿ.

12/7/23.

(7) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿ 12/7/23

(8) AE - QA

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:- Construction of RO plant and Drilling of Bore wells Installation of Pump and Mortors providing pipeline and Additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenhalli.ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:- 1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ: 01.08.2022.

2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ /ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022-23, ದಿ: 14.09.2022

3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022-23 ದಿನಾಂಕ: 06.09.2022.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Construction of RO plant and Drilling of Bore wells Installation of Pump and Mortors providing pipeline and Additional motor pumps and necessary accessories to existing borewells in Bellahalli, Kattigenahalli, Chokkanahalli, Thirumenhalli, Estimate Cost: 800.00 lakhs, Job No: 005-21-000092 (3rd & Final Bill) ರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ Quality Assurance ಪಡೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: 11.07.2023 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ), ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಹಾಗೂ ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು ರವರುಗಳೊಡನೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022-23, ದಿ:01.08.2022. ರಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ಆದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sampigehalli Gundu Thopu, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ 15 HP Submersible Pumpset ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.
2. Babanagar Near SLV Appartment, ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ 15 HP Submersible Pumpset ಗೆ Physical Inspection ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -04-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/QA1/PP/662/23-24

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ದೃಡೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐಟಂವಾರು ಅಂಶ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಅಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/ 1646/2022-23, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022-23,ದಿನಾಂಕ:14.09.2022 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

13) ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)

14) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ

9/10
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಸಾಂಸ್ಥಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ

15) ಶಾ.ಪ್ರಾ.ಅ (ಯಲಹಂಕ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ.
ಬೆಂಗಳೂರು - 560092.